


Externe Widerstandsmessung III

Neuberger
RPM 375

© 2016 H.-T. Schmidt



entspricht Widerstandsmesskarte III
Nicht verwenden!
Zu hohe Prüfspannung
ist lebensgefährlich
und kann Prüfling zerstören!

In der Bedienungsanleitung
nicht dokumentiert

Prüfspannung über Ua grob (500V)/fein

Anschluss des unbekannten Widerstandes an die Buchsen III und V.